

Vår referens: Per Wallenbro

Er referens: Lars Hedenström Dbo

Objekt: Rådjursvägen 2, Stocksund

Analys: Genomförd analys och inspektion med gammamätning visar att det finns lågstrålande blåbetong i väggarna på:

-Övre plan mot gavel samt i gavel mot vidbyggt sovrum.

- Ytterväggar samt icke bärande väggar på entréplan. Ej heller i väggar runt trappa.

Blåbetongen är av lågstrålande variant (0,25-0,35 Micro sievert) och avger ca 25-50 Bq/kbm.

- Ingen blåbetong finns på nedre plan.

Vi erbjuder hjälp med radonmätning, radonsanering, ventilation & OVK-besiktning.

Om ni önskar offert på radonsanering, ventilation eller OVK-besiktning fyll gärna i formuläret nedan eller kontakta oss för att boka ett platsbesök.

<https://hemkomfort.se/kontakta-oss/>

Tack för att vi fått möjlighet att hjälpa Er

Med vänliga hälsningar,
Namn Namn

T: 0739-85 00 80

E: per.wallenbro@hemkomfort.se

Hemkomfort Svenska Hem & Miljö AB

Lyftkransvägen 5

142 50 Skogås

Sverige

