

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSI:s metodbeskrivning i2005:01 nr 1)

Mätplats 08753

ANDERS HERNQVIST
FRIGGAVÄGEN 24
18263 DJURSHOLM

ANDERS HERNQVIST
FRIGGAVÄGEN 24
18263 DJURSHOLM

Rapportadresser:

DANDERYDS KOMMUN MILJÖKONTORET BOX 74 18211 DANDERYD
ANDERS HERNQVIST FRIGGAVÄGEN 24 18263 DJURSHOLM

Inkom: 2012-04-27 Etsningsnr: 120427-2 Beräknat: 2012-05-21

Fastighetsdata

Fast.beteckning: HUGIN 4

Lägenhetsnr:

Bostadstyp: VILLA

Typ av grund: SUTERRÄNG

Typ av ventilation: SJÄLVDRAG

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: NEJ

Besök av fackmän: INGET BESÖK

Byggnadsår: 1910

Ombyggnadsår:

Fastighetsnr:

Byggid:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anm.
8014730	MATSAL	1	<30 +/- 0	2012-02-09	2012-04-26	
8014731	SOVRUM	2	<30 +/- 0	2012-02-09	2012-04-26	
8014732	SOVRUM	2	<30 +/- 0	2012-02-09	2012-04-26	

Anmärkningar:

Årsmedelvärde

Radongashalt

<30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2012-05-21 07:46:06

Maria Häggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB

Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Mätprotokollet ifyllt av:

ANDERS HERNQVIST

A. Hernqvist

Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.