

SALOMONSSON BERTIL
HANDELSVÄGEN 3
18256 DANDERYD

Radonmätning med spårfilm (Enligt SSIs metodbeskrivning i 94-05 nr 1)

Inkom 2001-03-12

Analyserad 2001-03-16

Mätplats

Mättid 2000-11-26 - 2001-03-09

GULSIPPAN 5

SALOMONSSON BERTIL
HANDELSVÄGEN 3
18256 DANDERYD

Beställare
DANDERYD

Fastighetsdata

Fastighetsnummer:

Bostadstyp: VILLA
Typ av grund: SUTERRÄNG
Typ av ventilation: SJÄLVDRAG
Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: JA
Besök av fackmän: INGET BESÖK
Byggnadsår: 1940
Ombyggnadsår: 1973

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Film 244608	SOVRUM	Plan 1	130 Bq/m ³	+/- 20
Film 244609	GILLESTUGA	Plan 0	190 Bq/m ³	+/- 20
Film 244610	SOVRUM	Plan 1	100 Bq/m ³	+/- 10

Årsmedelvärde

Radongashalt

160 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och tom mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Vänd!

Kommentarer:

Mätrapporten upprättad: 2001-03-16

Härmed intygas att mätinstruktionerna följts.



Geolog
MRM Konsult AB



BERTIL SALOMONSSON
Mätplatsansvarig