



Sotarn LG Andersson AB

Stationsvägen 28, 184 50 Åkersberga
Telefon: 08-54064401, fax 54064498
Telefontid: 8.00-11.00
E-mail: info@sotartjanster.se
Hemsida: www.sotartjanster.se

BESIKTNINGSPROTOKOLL

Utskrivningsdatum	221101	Protokollnummer	22-DB64
Folionr	1D4221000		22-1558
Ägare (namn och postadress)			

Johannesson Sven-Hugo dödsbo

Sveavägen 18 C
182 62 DJURSHOLM

Fastighet mm

Beteckning (kvarter, tomtnummer etc)	Adress
MIDGÅRD 11	Sveavägen 18 C
Beskrivning (bostadshus, kontor etc)	Besiktningen avser
BOSTADSHUS	<input type="checkbox"/> nybyggnad <input type="checkbox"/> ändring <input checked="" type="checkbox"/> UTLÅTANDE
Byggfirma/kvalitetsansvarig	

Tätetsprovning/besiktning röckanal, avgaskanal, ventilation

Provningen utförd (avstutad) den	Provningen omfattar		
221101	Röckanal till: ÖPPEN SPIS		
Rök eller os i till den undersökta kanalen angränsande utrymmen	Skorstens material	Skorstenshöjd, meter	Over(under)tryck Pa
<input type="checkbox"/> formärktes <input checked="" type="checkbox"/> förmärktes ej	TEGEL	CA 4	12+-20%
Angränsande kanaler	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig		
<input type="checkbox"/> finns <input checked="" type="checkbox"/> finns ej	<input type="checkbox"/> äga normal täthet <input type="checkbox"/> ej äga normal täthet		
Röktrycksprovningen enligt byggvägledning 6, BBR 5:435	Luftbehandlingsinstallation		Inregierad den
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> FT <input type="checkbox"/> FTX		<input type="checkbox"/>
Besiktningdatum	Takskyddsanordningar	Var bjälklag besiktningsbart?	
221101	<input checked="" type="checkbox"/> utan erinran <input type="checkbox"/> med erinran	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

Utlåtande

X
BESIKTNING AV BEFINTLIG ÖPPEN SPIS MED TILLHÖRANDE RÖCKANAL HAR UTFÖRTS I OVANSTÅENDE FASTIGHET.
UTAN ERINRAN.
NOTIS: SPJÄLLSTÅNGSFÄSTET ÄR SÖNDERROSTAD I SPJÄLLPLATTAN.
OM INSATS SKALL INSTALLERAS I ÖPPNA SPISEN BÖR RÖCKANALEN FODRAS MED EN RÖKGASSLANG PGA STOR AREA PÅ RÖCKANALEN.

Protokoll överlämnat till
 byggnadsnämnd fastighetsägare kvalitetsansvarig LOKAL SOTARE

Eldstäder rök- avgas- lm- vent.-kanaler har undersökts utan erinran med erinran enl. ovan

Kenneth Fröström
Skorstensfejarmästare